



| Pos. | 20 mm | Désignation | Problème possible | Solution | Contrôle recommandé, remplacement potentiel* | Remplacement au plus tard après |
|---|----------------|---|-------------------|-----------|--|---------------------------------|
| Articulation modulaire | | | | | | |
| 1 | SB1069-L0760 | boulon à goupille fendue | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 3 | GS2611-040 | rondelle de friction, Ø = 26 mm | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 3 | GS2611-045 | | | | | |
| 3 | GS2611-050 | | | | | |
| 3 | GS2611-055 | | | | | |
| 3 | GS2611-060 | | | | | |
| 5 | FE2752-02 | ressort de pression, doré | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 6 | SF0345-81 | boulon | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 8 | SF0365-L/AL | plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 8 | SF0365-R/AL | plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite | | | | |
| 9 | SC1405-L12 | vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 10 | SC1406-L12 | vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale) | | | | |
| Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires | | | | | | |
| 11 | BR1110-L030 | douille de guidage | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 12 | voir catalogue | étrier de pied modulaire | usure ou rupture | remplacer | tous les 6 mois | 48 mois |
| 13 | voir catalogue | ancrages modulaires et montants modulaires | usure ou rupture | remplacer | tous les 6 mois | au besoin |

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient