

AKTUALISIERUNGSDOKUMENTATION

Änderungsprotokoll: e-Cast Bediengerät (ET3400-T) und Sensoren (ET3400-WE)

Sensoren-Update: Version 1.03.00 (2017.07.17)

Neue Hardware: neuer Sensor verfügbar

Bediengerät-Update: Version 1.05.03/2.05.03 (2017.04.03)

Rechtschreibfehler wurden beseitigt.

Bediengerät-Update: Version 1.05.02/2.05.02 (2017.02.21)

Rechtschreibfehler wurden beseitigt.

Bediengerät-Update: Version 1.05.01/2.05.01 (2017.02.20)

Rechtschreibfehler wurden beseitigt.

Bediengerät-Update: Version 1.05.00/2.05.00 (2017.01.26)

Neu: jährliche Kalibrierung.

Sensoren-Update: Version 1.02.17 (2015.09.08)

Problembhebung: Kleine Fehler bei der Aktivierung aus dem Schlafmodus wurden korrigiert.

Die Aktivierung der Sensoren aus dem Schlafmodus wurde verbessert.

Neu: jährliche Kalibrierung

Bediengerät-Update: Version 1.03.00 (2014.08.25)

Neu: Auswahlmöglichkeit einer Orthesenseite (linkes oder rechtes Bein).

Bediengerät-Update: Version 1.02.00 (2014.07.10)

Neu: Der Menüpunkt „Messungen löschen“ wurde hinzugefügt.

Neu: Die ideale Position kann nun korrigiert und neu festgelegt werden.

Bediengerät-Update: Version 1.01.04 (2014.05.29)

Sensoren-Update: Version 1.02.07 (2014.05.29)

Der Energieverbrauch während des Schlafmodus der Sensoren wurde verbessert.

Bediengerät-Update: Version 1.01.03 (2014.05.19)

Rechtschreibfehler wurden beseitigt.

Bediengerät-Update: Version 1.01.02 (2014.04.24)

Sensoren-Update: Version 1.02.06 (2014.04.24)

Neu: Das Gerät erkennt einen Tremor.

Bediengerät-Update: Version 1.00.03 (2014.03.06)

Sensoren-Update: Version 1.01.05 (2014.03.06)

Problembhebung: Der Energieverbrauch der Sensoren während der Messungen wurde reduziert.

Neu: Der Schlafmodus der Sensoren bei Lagerung in bestimmten Positionen wurde verbessert.

Bediengerät-Update: Version 1.00.02 (2013.12.04)

Die Funktionalität der USB-Schnittstelle wurde für Windows verbessert.

Die Messung des Batteriestatus wurde verbessert.

Neu: Unter „Neue Messung“ wurde ein neuer Menüpunkt zur Auswahl eines Orthesentyps (KAFO, AFO oder KO) eingebaut.

Bediengerät-Update: Version 1.00.01 (2013.10.18)

Problembhebung: Die Messung des Batteriestatus wurde verbessert.

Verbesserte Warnung vor einem sehr niedrigen Batteriestatus.